

Организация-заказчик	МУП БВКХ «Водоканал» (наименование организации)	Форма по ОКУД по ОКПО	Код

Номер документа	Дата составления
13	22.12.2023

АКТ  
о выявленных дефектах оборудования

принятого в монтаж по акту	номер	
	дата	

Местонахождение оборудования 620700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52,  
(адрес, здание, сооружение, цех)

Организация-изготовитель		по ОКПО	
	(наименование)		
Организация-поставщик		по ОКПО	
	(наименование)		
Организация-грузоотправитель		по ОКПО	
	(наименование)		
Организация-перевозчик		по ОКПО	
	(наименование)		
Монтажная организация	ООО «Строймонтажсервис»	по ОКПО	
	(наименование)		

1. В процессе Приёма перечисленного ниже оборудования обнаружены следующие дефекты:  
(приема, монтажа, наладки, испытания)

Оборудование				Дата		Обнаруженные дефекты
наименование	номер паспорта или маркировка	тип, марка	проектная организация	изготовления оборудования	поступления оборудования	
1	2	3	4	5	6	7
Преобразователь частоты VACON 0100	V0000962176	VACON010 0-3L-0072- 5- FLOW+FL0 4+DPAP+D LRU	-	-	21.12.2023г.	Сгорела материнская плата управления PCO 1582H

Для устранения выявленных дефектов необходимо: Ремонт или замена блока управления PCO 1582H (материнская плата).. Проверка работы программного обеспечения.  
(подробно указываются мероприятия или работы по устранению выявленных дефектов, исполнители и сроки исполнения)

Представитель организации-заказчика	Представитель монтажной организации
И.А. Зарюс. С.В. Зам. генерального директора	Поляков Е.А.
(должность)	(должность)
(подпись)	(подпись)
(расшифровка подписи)	(расшифровка подписи)

М.П.

М.П.



20 23г.